



Рисунок 2—Схема главных цепей ПСС-1 в сети с односторонним питанием

- Q—Вакуумный выключатель;
- TA1, TA2 — Трансформаторы тока;
- T — Трансформатор собственных нужд;
- FV1—FV6 — ограничители перенапряжения;
- QS1, QS2 — Разъединители.